


交通部臺灣鐵路管理局 行車事故報告書

- 一、發生時間：102 年 12 月 06 日（星期五） 18 時 45 分
- 二、天候：昏暗
- 三、發生地點：南靖~嘉義站間 K302+376
- 四、事故種類：平交道事故（民眾受傷）
- 五、事故摘要：第 146 次車南靖站準點通過，行駛西正線，駛至南靖~嘉義站間粗溪村三甲平交道（基隆起 K302+376），司機員查覺疑似撞及不明物，立即緊急煞車查看，並通知鄰線（東正線）下行第 135 次車注意運轉，經車長及第 135 次車司機員查看，發現一婦人手拉推車裝載資源回收物，侵入平交道淨空被碰後輕微受傷，即報 119 派救護車並由到場之傷者家屬護送嘉義水上榮民醫院救治，本次車現場停留 22 分鐘，案報嘉義路警所處理。
- 六、處置過程：

時間	說明
18：42	第 146 次南靖站準點通過。
18：45	駛至南靖~嘉義站間粗溪村三甲平交道，司機員查覺疑似撞及不明物，立即緊急煞車查看，並通知鄰線（東正線）下行第 135 次車注意運轉。
18：55	車長發現一婦人手拉推車裝載資源回收物散落平交道上，婦人輕傷。
18：56	鐵路警察局嘉義路警所接獲通報前往處理。
19：28	一婦人輕傷由救護車送嘉義水上榮民醫院。

- 七、事故影響情形
 - （一）人員傷亡情形：民眾 1 人受傷。
 - （二）設備受損情形：無。
 - （三）運轉影響情形：135/12 分、515/3 分、3213/15 分、522/7 分、3188/6 分，計 5 列次/43 分。
- 八、原因分析：民眾侵入平交道淨空被碰輕傷。
- 九、檢討改進事項：加強民眾對鐵路行車安全宣導。
- 十、事故地點路線軌道配置圖：如附件 1。
- 十一、事故現場照片：附件 2。



附件 2

