

## 交通部臺灣鐵路管理局 行車事故報告書

- 一、發生時間：104 年 09 月 13 日（星期日） 21 時 45 分
- 二、天候：暗
- 三、發生地點：桃園~鶯歌站間 (K51+050 前西正線)
- 四、事故種類：人員受傷事故
- 五、事故摘要：第 144 次車桃園站晚 14 分(21:40)開車，行駛西正線至桃園~鶯歌站間(K51+050)前，司機員發現一名路人由東向西跨越路線，立即鳴笛警告並緊急剎車，該人閃避不及被撞及受傷躺在東正線上影響雙線行車，立即通報相關單位，救護車於 22:00 到達，於 22:15 將傷者送醫急救，路警於 22:13 到達現場，採證後東正線於 22:35 放行，西正線於 22:37 放行，本次車鶯歌站晚 65 分(22:39)通過。
- 六、處置過程：

時間	說明
21:40	第 144 次車桃園站晚 14 分開車。行駛西正線至桃園~鶯歌站間 (K51+050)前，司機員發現一名路人由東向西跨越路線，立即鳴笛警告並緊急剎車，該人閃避不及被撞及受傷躺在東正線上影響雙線行車，立即通報相關單位。
21:45	第 144 次車行駛西正線至桃園~鶯歌站間(K51+050)前，司機員發現一名路人由東向西跨越路線，立即鳴笛警告並緊急剎車，該人閃避不及被撞及受傷躺在東正線上影響雙線行車，立即通報相關單位。
22:00	救護車於 22:00 到達
22:13	路警到達現場。
22:15	救護車將傷者送醫急救。
22:35	現場經路警採證後放行開車，恢復東正線行車。
22:37	恢復西正線行車。
22:39	本次車鶯歌站晚 65 分通過。

- 七、事故影響情形
  - (一) 人員傷亡情形：民眾 1 人受傷送醫。
  - (二) 設備受損情形：無。
  - (三) 運轉影響情形：1314/62 分、1318/60 分、146/38 分、1320/60 分、148/26 分、1322/45 分、1324/25 分、2172/45 分、1043/36 分、1297/28 分、1299/20 分、1301/10 分，計影響 13 列/461 分，旅客約 8200 人。
- 八、原因分析：該民眾由東向西跨越路線被列車撞擊受傷。另查事故發生當時列車速度 73Km/h，再查事故路段 ATP 限速 79Km/h，司機員操作合乎標準作業程序。
- 九、檢討改進事項：加強媒體對民眾愛惜生命宣導及要求民眾遵守相關法規之觀念，於公用場所、車站、列車上加強宣導教育。

十、事故地點路線軌道配置圖：

說明：

(一)路線型態:平面。

(二)防護設施設置情形:西側有 PC 圍牆，東側有公路紐澤西護欄。

桃園~鶯歌

24.948330614089297, 121.3422524911584



十一、事故現場照片

