

0402臺鐵408次太魯閣號事故陸上重大交通事故災害 第10次會議紀錄

壹、時間：110年04月05日(星期一)下午14時00分

貳、地點：臺鐵局緊急應變中心(4042室)

參、主持人：行政院蘇院長

肆、與會人員：如簽到表

伍、會議結論： 記錄：簡信立

一、罹難者除1位尚未確認外，餘名字均已確認。

二、第5車已拖離隧道，第6、7、8車仍持續作業中。

三、院長指示：

- (一) 對於罹難者家屬需要，需有專人1對1方式對待，請鐵路局、衛福部社工司等盡力協助。
- (二) 對受傷者應比照1對1服務，由專人提供，包括後續復健醫療及心理創傷，給予最好照顧。
- (三) 交通搶通部分做到完整的規劃，以安全為第一，隧道安全結構檢查，由結構技師鑑定好，確定安全始可營運。
- (四) 對全國鐵道容易侵入路段，以最慎重的態度完整補強，記取教訓，防護要做好，用最新進技術與監視系統，前端有異狀應該用所有方式防護警告，痛定思痛，趕快補強。
- (五) 責任查究，尊重獨立機關的調查，其他法律責任的查究，請法務部及內政部警政署查究，用最快速度與最大力量查明。
- (六) 本案各界關注，應檢討工地工程發包與招標、發包、轉包等亂象，應該查清楚。
- (七) 台鐵打起精神，應該要謙卑檢討，讓國人重拾信心。消防救災人員辛勞，特別給予感謝。
- (八) 媒體若有錯誤訊息應予以更新，為旅客與家屬服務接電話者代表政府的聲音，要適當輪值（以免太勞累）以確保對民眾友善。

陸、散會：14時35分