

標的一：板橋車站地下停車場

(新北市板橋區新板段1小段15地號部分土地) 現場照片

(現場狀況不含原承租人營運設備及物品)

圖片一 一樓汽、機車停車場出入口



圖片二 機車停車場出入口



圖片三 汽車停車場出入口



圖片四 地下一層夾層機車停車管理室



圖片五 地下一層夾層機車停車場



圖片六 地下一層夾層機車停車場



圖片七 汽車停車場車道(限高 2.1 公尺)



圖片八 地下一層汽車停車場進出收費區



圖片九 地下一層汽車停車場管理室




圖片十 地下二層汽車停車場 (含婦幼車位)



圖片十一 地下二層汽車停車場



圖片十二 地下二層汽車停車場 (含身障車位)



圖片十三 地下三層汽車停車場




圖片十四 地下三層汽車停車場 (含身障車位)



圖片十五 地下三層汽車停車場




圖片十六 地下三層汽車停車場



圖片十七 地下汽車停車場充電樁



圖片十八 地下汽車停車場樓層間車道



圖片十九 電梯及樓梯梯廳及汽車繳費處



圖片二十 電梯及樓梯梯廳及汽車繳費處



標的二：樹林車站前站停車場(新北市樹林區博愛段 752-1、753-3、753-4、756、759、759-2、761-1、761-3 地號部分土地) 現場照片

(現場狀況不含原承租人營運設備及物品)

圖片一 標的二(面前站右側) (A 區)



圖片二 標的二 (面前站右側) (A 區)



圖片三 標的二 (面前站右側) (A 區)



圖片四 標的二 (面前站左側) (B 區)



圖片五 標的二 (面前站左側) (B 區)



圖片六 標的二 (面前站右側) (B 區)



### 標的三：樹林車站後站停車場

(新北市樹林區博愛段 761-6 地號部分土地) 現場照片

(現場狀況不含原承租人營運設備及物品)

圖片一 標的三 (汽車區)



圖片二 標的三 (汽車區)



圖片三 標的三 (機車區)



圖片四 標的三 (機車區)



圖片五 標的三 (機車區)



## 標的二：樹林車站前站停車場

(新北市樹林區博愛段 752-1、753-3、753-4、756、759、759-2、761-1、761-3 地號部分土地)位置示意圖



樹林車站前後站停車場需採用分區施作方式重新以鋼筋混凝土鋪設路面，惟樹林車站前站 B 區出入口處因考量

現況需求故請業者配合以瀝青柏油材質施作，相關說明如下圖

樹林車站前站停車場 B 區出入口處施工示意圖



施作不同地坪材質之分界處




施作瀝青柏油材質區域 (含全車道)



紅框處為施作範圍

施作 RC 鋼筋水泥土區域  
(停車場內全區域)



### 標的三：樹林車站後站停車場

(新北市樹林區博愛段 761-6 地號部分土地)位置示意圖

