

# 0402臺鐵408次太魯閣號出軌陸上重大交通事故災害 第2次會議紀錄

壹、時間：110年04月02日(星期五)下午13時15分

貳、地點：臺鐵局緊急應變中心(4042室)

參、主持人：蘇院長貞昌

肆、與會人員：如簽到表

伍、會議結論： 記錄：簡信立

一、車廂變形尚未送出疑似死亡者15位，請加速搶救作業。

二、鐵路營運維持西線單線雙向行駛，請儘速完成搶救及搶修作業，俾利恢復列車正常行駛。

三、院長轉總統指示：

1. 現場清理務必完全確認無人員受困。
2. 乘客脫困後第一時間請給予妥善照護，各醫院務必指派專人專責協助，提供家屬最好協助。
3. 鐵路局負起責任，罹難者給予家屬最大慰問，並設置家屬詢問專線，專線服務人員應有專業訓練，以協助解決家屬所提出之問題。
4. 適逢清明連假，請各車站即時旅運訊息公告旅客，已到車站旅客，給予相關資訊服務，路線指引，給予最大旅運服務。
5. 傷者、往生者姓名儘速公告，知會家屬，並妥善答覆；注意即時新聞發布，並應迅速確實。
6. 事故現場安全維護、交通動線請各單位啟動維安工作。
7. 本件重大事故應辦理證據保全，並進行責任釐清與追究事宜。

陸、散會：16時00分