


屏東市中山路4號房地概略位置圖及現場照片



屏東市中山路4號房地室內現況照片
(註：照片格局僅供參考，不含原承租人之所有設備)

1樓共用樓梯



2樓走廊



3樓辦公室



3樓茶水間



辦公室漏水照(需自行修繕)



天花板漏水照(需自行修繕)

