

機車修理情形

單位：輛

項 目 別 Item	電 力 機 車		推 拉 式 電 力 機 車
	Electric		Push-Pull
	Locomotive		Electric Locomotive
民國 100 年 2011	11,371		7,021
民國 101 年 2012	11,255		5,950
民國 102 年 2013	11,435		6,222
民國 103 年 2014	10,328		7,745
民國 104 年 2015	12,813		11,204
民國 105 年 2016	12,300		10,003
民國 106 年 2017	10,774		9,715
民國 107 年 2018	10,386		9,299
民國 108 年 2019	11,029		10,242
七堵機務段 Qidu Rolling Stock BR	4,032		4,736
臺北機務段 Taipei Rolling Stock BR	5		1
新竹機務段 Hsinchu Rolling Stock BR	-		-
彰化機務段 Changhua Rolling Stock BR	1,467		-
嘉義機務段 Chiayi Rolling Stock BR	2		-
高雄機務段 Kaohsiung Rolling Stock BR	4,156		5,505
花蓮機務段 Hualien Rolling Stock BR	1,367		-

Repairment of Locomotives

Unit : Car

柴 電 機 車 Diesel Electric Locomotive	柴 液 機 車 Diesel-Hydraulic Locomotive	電 聯 車 Electric Multiple Unit	柴 油 客 車 Diesel Railcar
17,564	811	34,682	61,336
18,192	803	34,269	62,833
16,176	724	30,769	56,592
14,896	759	38,832	54,864
11,457	904	42,348	35,435
10,518	817	37,887	38,748
10,270	904	38,290	39,580
10,855	757	40,410	39,287
10,587	932	44,008	34,621
-	363	616	2,099
203	-	7,363	-
-	-	11,518	942
1,488	52	5,914	2,694
-	-	9,262	-
868	516	4,659	1,855
8,028	1	4,676	27,031